

FICHES DE VISITE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE DU RIOLS

REALISEES PAR COGITE LE 27 AVRIL 2022, ACCOMPAGNES PAR LE MAIRE.



1. FREQUENCE D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

Il n'existe pas de local d'exploitation, ni de poste de relèvement, ni de déversoir d'orage (réseau séparatif). Tout le réseau est en gravitaire, l'électricité n'est donc pas nécessaire au fonctionnement de la STEP.

Le site n'est pas télégéré.

La station de traitement est un filtre compact à coco. L'entretien actuel est réalisé par l'employé intercommunal à raison d'une fois par mois la majeure partie de l'année et de 2 fois par mois en période estivale. L'entretien consiste à contrôler le bon état de fonctionnement des fosses à coco, à retirer les lingettes qui se retrouvent dans les fosses et entretenir les abords.

L'herbe ayant repoussée, un nouveau passage à cette période de l'année (printemps) pour l'entretien des abords est nécessaire.

2. STATION D'ÉPURATION « BOURG » (LE RIOLS)

La station, d'une capacité de 60 équivalents habitants, est relativement récente. Elle a été mise en service le 1^{er} octobre 2018.

Elle se compose d'une fosse toutes eaux, d'un répartiteur de débit, d'un filtre multicouche et d'un regard de prélèvement. Le type de filière est un filtre compact à coco. Elle dispose également d'un robinet d'eau avec compteur pour le nettoyage de la fosse.

Le site est en bordure de route et facilement accessible. Un véhicule peut stationner sur l'accotement ou se garer à quelques mètres sur le parking de la mairie. Il est clôturé sur les côtés par les jardins voisins. Le bout de la parcelle côté ruisseau n'est pas clôturé et le portail en bois a été réalisé par la mairie.

La fosse n'a jamais été vidangée jusqu'à présent. Toutefois, il a été précisé lors de la visite que cette vidange serait à prévoir d'ici 2 ans. Une problématique sur les factures impayées par certains usagers a également été soulevée.

2.1. VISITE DES OUVRAGES

2.1.1. Extérieurs



2.1.2. Fosse toutes eaux et filtre multicouche à coco



2.2. SYNTHÈSE DE LA VISITE

Catégories	Commentaires	Responsabilité
État général du site	Cette station, mise en service en 2018, est en bon état apparent.	Collectivité
Espaces verts	Les abords sont globalement bien entretenus. Toutefois, un nouveau passage pour l'entretien des abords est nécessaire.	Collectivité
Génie civil / Bâti	Néant.	Collectivité
Accès au site	Site accessible par la route. Stationnement sur l'accotement ou places de parking devant la mairie à quelques mètres. Le site n'est pas équipé d'alarme anti-intrusion. Le site est clôturé par les jardins qui le bordent.	Collectivité
Sécurité des salariés	Le site ne présente pas de problématique de sécurité des employés.	Collectivité
Entretien des locaux / ouvrages	Le site et les équipements sont en bon état apparent. Il n'a pas été remonté de point noir particulier. La vidange de la fosse sera à prévoir d'en environ 2 ans.	Collectivité