

FICHES DE VISITE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE DE MOUZIEYS-PANENS

REALISEES PAR COGITE LE 27 AVRIL 2022, ACCOMPAGNEE PAR LE MAIRE.



1. FREQUENCE D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

Il n'existe pas de local d'exploitation et de poste de relèvement à la STEP. En revanche, un déversoir d'orage est situé sur le site de la station.

L'électricité n'est pas nécessaire au fonctionnement de la STEP et le site n'est pas télégéré.

La station de traitement est un filtre planté de roseaux. L'entretien de l'installation est réalisé par l'employé communal : entretien des abords, changement manuel de l'alimentation des filtres tous les 2 à 3 jours, en même temps que le nettoyage du dégrilleur et de la chasse. Le faucardage des roseaux est réalisé 1 fois par an en début d'hiver.

2. STATION D'ÉPURATION « BOURG » (MOUZIEYS-PANENS)

La station, d'une capacité de 60 équivalents habitants, est ancienne. Elle a été mise en service le 3 mars 2010. Elle se situe en bordure de route et le site est clôturé.

Elle se compose d'un déversoir d'orage, d'un dégrilleur statique (40 mm), d'un siphon, de 2 casiers de filtres plantés de roseaux de 45 m² (soit 90 m² au total) et d'un regard de prélèvement. Le type de filière est un filtre planté de roseaux. Elle dispose également d'un robinet d'eau alimenté depuis une résurgence d'eau brute pour le nettoyage du dégrilleur et de la chasse.

Aucun point noir particulier n'a été remonté lors de la visite. Les roseaux sont relativement bien développés.

2.1. VISITE DES OUVRAGES

2.1.1. Déversoirs d'orage



2.1.2. Prétraitement



2.1.3. Filtres plantés de roseaux



2.2. SYNTHÈSE DE LA VISITE

Catégories	Commentaires	Responsabilité
État général du site	Cette station, mise en service en 2010, est en bon état.	Collectivité
Espaces verts	Les espaces verts sont bien entretenus. Toutefois, un nouveau passage pour l'entretien des abords est nécessaire (visite réalisée au printemps).	Collectivité
Génie civil / Bâti	Néant.	Collectivité
Accès au site	Site accessible par la route. Le stationnement se fait sur l'accotement de la voirie. Le site est clôturé mais n'est pas équipé d'alarme anti-intrusion.	Collectivité
Sécurité des salariés	Le site ne présente pas de problématique de sécurité des employés.	Collectivité
Entretien des locaux / ouvrages	Le site et les équipements sont en bon état apparent.	Collectivité