




Détail de la boîte de sortie du dégraisseur  
Ech 1/25




Détail de la passerelle du flottateur




Détail du canal de comptage




COUPE A-A




COUPE B-B



COUPE D-D



COUPE C-C



D	21/10/2024	Mise à jour suivant plans de coffrages et retours fournisseurs		
C	12/09/2024	Mise à jour générale		
B	26/07/2024	Mise à jour massif tamisage + passerelle flottateur + silo (échelle + garde corps)		
A	18/07/2024	PREMIERE EMISSION		
Rév.	Date	Commentaires	Etabli par	Vérifié par

Syndicat Mixte de l'Abattage en Corse



TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION DE PRETRAITEMENT DES EFFLUENTS DE L'ABATTOIR DE BASTELICA

MAITRE D'OUVRAGE  
Date :  
Visa :

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE ET EXPLOITANT  
Date :  
Visa :

MAITRE D'OEUVRE  
Date :  
Visa :

BUREAU DE CONTROLE  
Date :  
Visa :

COORDINATEUR HYGIENE ET SECURITE  
Date :  
Visa :

ENTREPRISE MANDATAIRE  
Date :  
Visa :

ARCHITECTE  
Date :  
Visa :



EDITEUR: KYRNOLIA  
AFFAIRE N°: xxxx  
REDIGE PAR: MC  
VERIFIE PAR:  
Echelle: 1/50

PLAN EQUIPEMENTS  
IMPLANTATION ET DETAILS  
N° KYR-EQ-01-001  
PLAN D'EXECUTION

Statut	
PRE	<input checked="" type="checkbox"/>
BEE	<input type="checkbox"/>
BPE	<input type="checkbox"/>
DOE	<input type="checkbox"/>
ANN	<input type="checkbox"/>