

FICHES DE VISITE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE DE NOAILLES

REALISEES PAR COGITE LE 28 AVRIL 2022, ACCOMPAGNES PAR LE MAIRE, L'AGENT D'EXPLOITATION ET LE REPRESENTANT DE LA 4C.



1. FREQUENCE D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

Il n'existe pas de local d'exploitation, ni de poste de relèvement. Le déversoir d'orage est sur le réseau au niveau de la route départementale. Tout le réseau est en gravitaire, l'électricité n'est donc pas nécessaire au fonctionnement de la STEP.

Le site n'est pas télégéré.

La station de traitement est un filtre planté de roseaux. L'entretien est réalisé par l'agent communal. Il consiste au nettoyage du dégrilleur et au changement manuel de l'alimentation des filtres (2 fois par semaine), au nettoyage de la chasse (1 fois par mois) et à l'entretien des abords (2 fois par mois). Le faucardage des roseaux est réalisé tous les hivers. Les coupes sont broyées et réparties sur la parcelle.

2. STATION D'ÉPURATION « BOURG » (NOAILLES)

La station, d'une capacité de 70 équivalents habitants, est relativement récente. Elle a été mise en service le 1 avril 2018. Elle se situe en bordure d'un chemin et le site est clôturé. La mairie a prévu de réparer le trou présent dans la clôture suite à l'entretien des abords.

Elle se compose d'un déversoir d'orage, d'un dégrilleur statique (40 mm), d'un regard de répartition, de 3 casiers de filtres plantés de roseaux de 75 m² (soit 225 m² au total) et d'un regard de prélèvement. Le type de filière est un filtre planté de roseaux.

Les roseaux sont assez faibles car leur croissance a été impactée par la dernière vague de gel. Quelques adventices sont présentes dans le filtre n°2 et devront être retirées mais les filtres sont en globalement en bon état d'entretien.

2.1. VISITE DES OUVRAGES

2.1.1. Prétraitement



2.1.2. Filtres plantés de roseaux



2.1.3. Exutoire



2.2. SYNTHÈSE DE LA VISITE

Catégories	Commentaires	Responsabilité
État général du site	Cette station, mise en service en 2018, est en très bon état apparent.	Collectivité
Espaces verts	Les espaces verts autour des équipements sont bien entretenus.	Collectivité
Génie civil / Bâti	Néant.	Collectivité
Accès au site	Site accessible par un chemin carrossable. Des véhicules peuvent stationner devant le portail. Le site est clôturé mais n'est pas équipé d'alarme anti-intrusion.	Collectivité
Sécurité des salariés	Le site ne présente pas de problématique de sécurité des employés.	Collectivité
Entretien des locaux / ouvrages	Le site et les équipements sont en bon état apparent. La mairie a prévu de réparer le trou de la clôture causé suite à l'entretien des abords.	Collectivité