

ENGIE Solutions  
A l'attention de Monsieur Garel Tristan  
2, rue Abbé Delorme  
Sur le site de OI France

F-42340 VEAUCHE

**RAPPORT D'ANALYSE B24/R50402/0217**

Date du rapport : 17.09.24

Numéro de client : 50402\_0

Votre numéro de devis : 23P1310-v1

Numéro d'identification : 24/CS17654\_03

Description : Eau issue d'une tour aéroréfrigérante - Prélèvement du 29/08/2024 à 11h00

Date de réception : 30.08.24 08:30

Condition de l'échantillon : Prélevé  
Echantillonneur : Emilien ODET  
Echantillonné le : 29.08.24

Information du client : TAR 32 - MENSUEL

Informations Complémentaires : IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT : TAR 32  
Date et heure du prélèvement : 29.08.24 à 11h00  
Point fixe de l'installation : OUI (TAR 11 Dérivation amont rampe de pulvérisation)  
Dernière désinfection : > 48h  
10.04.2024 - NX 1164 2L de produits  
Traitement : OUI  
Antitartre - injection continue : Référence / concentration  
Anticorrosion - injection continue : Référence / concentration  
Biocide - Injection continue : OUI : biocide oxydant continu = Aqualead BCBR/ molécul  
: bromohydantoïne 1mg/L  
Bio dispersant - Injection Continue : Référence / concentration  
Autres - Injection Continue : Référence / concentration  
Date et nature du dernier nettoyage réalisé sur l'installation : 10.04.2024 nettoyage  
mécanique  
Date de remise en service de la TAR : 10.04.2024  
Condition de prélèvement : Eau de l'installation  
Désinfection du point de prélèvement : Alcool  
Matériel mis en œuvre : flacon pour laboratoire  
Echantillonnage effectué au premier jet : NON  
Si non, indiquer le temps de purge (en minutes) : 2 minutes  
Démontage : ABSENT

**RAPPORT D'ANALYSE B24/R50402/0217**

**RESULTATS D'ANALYSE :**

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>
Conditions du prélèvement	instantané		FD T 90-520 <sup>1</sup>
Conditions du prélèvement	instantané		Selon FD T 90-522 <sup>1</sup>
<u>Mesures in situ à la température in situ :</u>			
température in situ	22.7	°C	Méthode Interne MS00147 <sup>1</sup>
pH in situ	8.4		NF EN ISO 10523 <sup>1</sup>
conductivité in situ corrigée à 25°C	730	µS/cm	NF EN 27888 <sup>1</sup>
chlore total in situ	3.76	mg/l	NF EN ISO 7393-2

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES :

*Date de début des analyses : 30/08/24 09:45*

turbidité (FTU)	7.52	FNU	NF EN ISO 7027-1
pH	8.2		NF EN ISO 10523 <sup>1</sup>
température de mesure du pH	20.0	°C	NF EN ISO 10523
conductivité à 25°C en µS/cm	741	µS/cm	NF EN 27888 <sup>1</sup>
température de mesure en °C	25.0		NF EN 27888
correction mathématique	non		NF EN 27888

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

*Analyses microbiologiques commencées le 30/08/24*

legionella spp	<100	UFC/l	NF T 90-431 <sup>1</sup>
légiionella pneumophila	<100	UFC/l	NF T 90-431 <sup>1</sup>

Remarque : Legionella non détectées.

Résultats validés électroniquement par : Mathieu Guillaud

Collaborateur reporting