

Etude des zones à risque ruissellement rural et remontées de nappe sur le bassin versant Orge-Yvette

Désordres signalés - Commune de Saint-Germain-les-Arpaion

Légende

Périmètre d'étude	Axe de ruissellement	Réseau eaux pluviales	AMRL ^{AMRL} Diffus
Limites communales	Zone d'inondation	Fossé	AMRL ^{AMRL} Concentré
Bâtiments	Débordement cours d'eau	Caniveau grille	
Routes et chemins	Ruissellement	Fossé pierre	
Zone de végétation	Remontée nappe	Fossé redents	
Réseau hydrographique	Saignée	Bus	
Plan d'eau	Habitat (réc)	Passage à gué	
Zone de résurgence	Jardin	Aménagements	
Débordement plan d'eau	Sous-sol/garage	Haie	
Ouvrages de rétention Existant	Bâtiment agricole	Noüe	
Ouvrages de rétention Projet	Bâtiment / bien communal	Dos d'âne	
	Zones de biens impactés	Talus	



Format : A0
 Date : Janvier 2023
 Source : Enquête communale - sept. 2022
 Auteur : DHI


